

## 令和6年度 阪南市通学路交通安全プログラム(主要対策箇所一覧表)

### 【尾崎小学校】

プログラムNo.	調査票No.	箇所名・住所	路線名	通学路の状況・危険内容	対策内容	管理者	進捗状況等
R03-1	尾小-1	阪南市尾崎町 2丁目6付近	府道鳥取吉見泉佐 野線(250号)	歩道がなく、歩行者信号を和歌山側から渡ると、すぐ道幅が狭くなる	路側帯の着色延長 安全教育の強化	大阪府	R03対策実施
R03-4	尾小-10	阪南市尾崎町 3丁目8-2付近	府道鳥取吉見泉佐 野線(250号) 市道尾崎港線	車や自転車の多い五差路で、和歌山側から大阪側に渡る児童が多く、車などと接触する恐れがある	路側線の設置 見守り活動 安全教育の強化	大阪府 阪南市	継続協議
R03-5	尾小-15	阪南市尾崎町 5丁目11-6付近	市道尾崎25号線	車が多く、直進、右左折での接触、追突の恐れがある	路面標示 見守り活動 安全教育の強化	阪南市	継続協議
R04-1	尾小-17	阪南市尾崎町 93-1付近	市道尾崎石田線	駅前にはバスや自動車の交通量が多いが、歩道がないところや狭いところがあり、車と接触する恐れがある	一方通行化 歩道設置 歩道拡幅	警察署 阪南市	R05対策実施
R06-1	尾小-18	阪南市尾崎町 5丁目34付近	府道鳥取吉見泉佐 野線(250号)	車や自転車がが多く、歩道が狭い	歩道整備 見守り活動 安全教育の強化	大阪府 警察署	対策実施予定

### 【西鳥取小学校】

プログラムNo.	調査票No.	箇所名・住所	路線名	通学路の状況・危険内容	対策内容	管理者	進捗状況等
R03-6	西小-4	阪南市鳥取 658-11付近	市道西鳥取49号線	ガード下の見通しが悪い	カーブミラー設置 安全教育の強化	阪南市	再検討
R03-7	西小-7	阪南市鳥取 662付近	府道鳥取吉見泉佐 野線(250号)	「スクールゾーン」の表示が消えている	スクールゾーン引き直し	大阪府	R03対策実施済
R03-8	西小-15	阪南市鳥取 109-3付近	市道西鳥取27号線	車が多く、路側線が消えかけている	路側線の引き直し	阪南市	R03対策実施済
R03-9	西小-16	阪南市鳥取 646-2付近	府道鳥取吉見泉佐 野線	車が多く、路側線が消えかけている	路側線の引き直し	大阪府	R03対策実施済
R03-10	西小-17	阪南市鳥取 1225付近	市道西鳥取48号線	溝に蓋がなく児童が落ちた 路側線が消えかけている	グレーチング設置 路側線の引き直し	阪南市	R03対策実施済

## 令和6年度 阪南市通学路交通安全プログラム(主要対策箇所一覧表)

### 【下荘小学校】

プログラムNo.	調査票No.	箇所名・住所	路線名	通学路の状況・危険内容	対策内容	管理者	進捗状況等
R03-11	下小-2	阪南市箱作 732-3付近	市道下荘132号線 市道下荘133号線	信号のない交差点で、坂道のため通行車両の速度抑制が必要	強調標示 見守り活動 安全教育の強化	阪南市	対策済
R03-12	下小- 3,4,5,6,7,8	阪南市箱作 23~3501-6	府道と歌山阪南線 (旧国道26号)	横断防止柵はできたが歩道幅員が狭く、前方から通行者が来た際に、接触する	歩道拡幅	大阪府	事業中
R03-13	下小-21	阪南市箱作 2246-11付近	府道と歌山阪南線 (旧国道26号)	横断防止柵はできたが歩道幅員が狭く、前方から通行者が来た際に、接触する	歩道拡幅	大阪府	継続協議
R03-14	下小-26	阪南市箱作 1533-1付近	府道と歌山阪南線 (旧国道26号)	横断防止柵はできたが歩道幅員が狭く、前方から通行者が来た際に、接触する	歩道拡幅	大阪府	継続協議
R03-15	下小-29	阪南市箱作 2316付近 【箱作公園口】	府道と歌山阪南線 (旧国道26号)	学校付近で児童が多く、左折の際に減速しない車も多くため、接触する恐れがある	横断歩道の引き直し ポールを設置 見守り活動・安全教育の強化	警察署 大阪府	R04対策実施済
R03-16	下小-30	阪南市箱作 1962付近	府道と歌山阪南線 (旧国道26号)	児童が多いが、横断歩道が消えかかっている危険	横断歩道の引き直し 見守り活動 安全教育の強化	警察署	R04対策実施済

### 【東鳥取小学校】

プログラムNo.	調査票No.	箇所名・住所	路線名	通学路の状況・危険内容	対策内容	管理者	進捗状況等
R03-17	東小-1	阪南市石田 1015-3付近	市道尾崎石田線	路側帯が狭く、グレーチングがない溝が多くあり、電信柱などを避けるため児童は路側帯をはみ出す	路側線の引き直し 路側帯の着色	阪南市	R5対策実施済
R03-18	東小-5	阪南市自然田 596-1付近	市道尾崎自然田線	通勤通学時間帯にも大型バスが運行しており、平常時においても歩道幅が狭いため路側帯をはみ出す	路側帯の着色 安全教育の強化	阪南市	R5対策実施済
R03-19	東小-18	阪南市自然田 598-1付近 【自然橋】	国道26号	歩行者が交差点を通行する際に危険	ガードパイプの設置	国土交通省	対策済

## 令和6年度 阪南市通学路交通安全プログラム(主要対策箇所一覧表)

### 【舞小学校】

プログラムNo.	調査票No.	箇所名・住所	路線名	通学路の状況・危険内容	対策内容	管理者	進捗状況等
R03-20	舞小-1	阪南市舞 4丁目4-15付近	市道西鳥取177号線 市道西鳥取217号線	通学時間帯に車の通行が多いが、横断歩道がないため、車を気にしながら横断しなければならない	横断歩道設置 安全教育の強化	警察署	必要要件不足
R03-21	舞小-2	阪南市舞 5丁目1-18付近	市道光陽台舞線	通学時間帯に車の通行が多いが、横断歩道がないため、車を気にしながら横断しなければならない	横断歩道設置 見守り活動 安全教育の強化	警察署	必要要件不足
R03-22	舞小-3	阪南市舞 3丁目15-15付近	市道西鳥取202号線	「とまれ」の道路標示が消えかかっている児童が認識できず危険	道路標示の引き直し	警察署	R04対策実施済
R03-23	舞小-4	阪南市舞 3丁目20-35付近	市道光陽台舞線	道路標示が消えかかっている児童が認識できず危険	道路標示の引き直し	警察署 阪南市	R03対策実施済

### 【朝日小学校】

プログラムNo.	調査票No.	箇所名・住所	路線名	通学路の状況・危険内容	対策内容	管理者	進捗状況等
R03-24	朝小-3	阪南市和泉鳥取 861付近	市道東鳥取258号線	車がスピードを出して通過する。横断歩道手前のひし形のマークが消えかかっている。	路面標示 安全教育の強化	警察署	R04対策実施済
R03-25	朝小-4	阪南市山中溪 134付近	府道歌山貝塚線 (64号)	大型車の通行も多い	歩道整備	大阪府	R05対策実施済
R03-26	朝小-9	阪南市緑ヶ丘 1丁目20-9付近	市道和泉緑ヶ丘線	歩道に柵がないため児童がはみだし、車と接触する事故があった	横断防止柵設置 安全教育の強化	阪南市	必要要件不足
R03-27	朝小-10	阪南市和泉鳥取 901-10付近	府道歌山貝塚線 (64号)	車だけでなく自転車の通行も多く、信号待ちの際に混み合い歩道から溢れて危険	歩行者溜りの整備 安全教育の強化	大阪府	継続協議
R03-28	朝小-11	阪南市和泉鳥取 1064付近 【和泉鳥取駅前】	府道歌山貝塚線 (64号)・市道東鳥取 129号線	大型車の通行も多い	府)ポールの設置 市)路側帯着色の引き直し	大阪府 阪南市	府)R03対策実施 済 市)継続協議

## 令和6年度 阪南市通学路交通安全プログラム(主要対策箇所一覧表)

### 【上荘小学校】

プログラムNo.	調査票No.	箇所名・住所	路線名	通学路の状況・危険内容	対策内容	管理者	進捗状況等
R03-29	上小-4	阪南市下出 696-3付近	市道尾崎自然田線	車の通行が多いが、信号機がない	押しボタン信号機設置 (横断歩道の引き直し) 安全教育の強化	警察署	必要要件不足 (継続協議)
R03-30	上小-20	阪南市下出 545-5付近	市道尾崎自然田線	車の通行が多いが一部歩道がなく、横断防 止柵もない	ラバーポール設置 見守り活動 安全教育の強化	阪南市	構造上困難

### 【桃の木台小学校】

プログラムNo.	調査票No.	箇所名・住所	路線名	通学路の状況・危険内容	対策内容	管理者	進捗状況等
R03-31	桃小-2	阪南市桃の木台 4丁目6-9付近	市道箱作駅前線	横断歩道が消えかかっている児童が認識で きず危険	横断歩道等引き直し	警察署	R04対策実施済
R03-32	桃小-4	阪南市桃の木台 5丁目22-4付近	市道丘陵東線	学校に近く、児童の通行が多いが交差点に 信号機がない	①信号機の設置 (②横断歩道等引き直し) 安全教育の強化	警察署	①必要要件不足 (②R05対策実施済)
R03-33	桃小-9	阪南市桃の木台 5丁目9-8付近	市道丘陵東線	横断歩道が消えかかっている児童が認識で きず危険	横断歩道の引き直し	警察署	R03対策実施済

## 令和6年度 阪南市通学路交通安全プログラム(主要対策箇所一覧表)

### 【鳥取中学校】

プログラムNo.	調査票No.	箇所名・住所	路線名	通学路の状況・危険内容	対策内容	管理者	進捗状況等
R03-34	鳥中-1	阪南市黒田 328-1付近	府道と歌山阪南線 (旧国道26号)	生徒通用門の視界が悪く、歩道の歩行者との衝突事故発生が危惧される	カーブミラー設置 安全教育の強化	大阪府	必要要件不足

### 【貝掛中学校】

プログラムNo.	調査票No.	箇所名・住所	路線名	通学路の状況・危険内容	対策内容	管理者	進捗状況等
R03-35	貝中-1	阪南市貝掛 1201-1付近	市道石田箱作線	道路にはみだす雑草により、自転車や歩行者の通行が車道側に寄り危険	草刈の実施	阪南市	R03実施済済
R03-36	貝中-2	阪南市貝掛 1372付近	市道下荘14号線	自転車通学生が歩行生徒と並んだり、自転車が自転車を追い越す	自転車通行帯設置 安全教育の強化	阪南市	継続協議

### 【鳥取東中学校】

プログラムNo.	調査票No.	箇所名・住所	路線名	通学路の状況・危険内容	対策内容	管理者	進捗状況等
R03-37	東中-9	阪南市和泉鳥取 901-10付近	府道と歌山貝塚線 (64号)	自転車通学の生徒も多く、信号待ちの際に混み合い歩道から溢れて危険	歩行者溜り整備 安全教育の強化	大阪府	継続協議