

検体 番号	採取場所		含有の 有無	石綿の種類	石綿の 含有率(%)	備 考
	施設名	箇所名				
1	尾崎小学校	渡り廊下天井	無			
2	福島小学校	体育館キャットウォーク裏	無			
3		体育館階段裏	無			
4	上荘小学校	階段裏	無			
5		旧浄化槽機械室	無			
6	下荘小学校	体育館天井	無			
7	給食センター	調理室天井	無			
8		ボイラー室壁天井	無			
9	尾崎中学校	階段裏	無			
10	鳥取東中学校	階段裏	VC	クリソタイル	0.1%を超えて 含有	
11	貝掛中学校	階段裏①	無			
12		階段裏②	無			
13	文化センター	大ホール	無			
14		小ホール	無			
15	東鳥取公民館	講堂天井	無			
16	和泉鳥取プール	機械室内装	無			
17	阪南市役所	階段裏	VC	クリソタイル トレモライト/アクチノライト	0.1%を超えて 含有	
18		議場天井	VC	クリソタイル トレモライト/アクチノライト	0.1%を超えて 含有	
19	さつき・まつのき園	3階天井	無			
20	保健センター	エレベーター機械室	無			
21	保健センター分室	ボイラー室内装	有	クリソタイル	5.6%	
22		プロパンガス庫の屋根	有	クリソタイル	9.5%	
23	市立病院	空調機室	無			
24		階段天井	無			
25		事務所、院長室各部屋天井	無			
26	火葬場	小動物焼却室	有	クリソタイル	11.4%	
27	下荘保育所	1才児天井	無			