



..... 通学路対策箇所図 .....


|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>尾崎小学校</b>  |                     |
| プログラムNo.<br>調 査 No.   | R03-1<br>尾小-1       |
| 対 策 内 容   | 路側帯の着色延長<br>安全教育の強化 |
|  |                     |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| プログラムNo.<br>調 査 No.  | R03-3<br>尾小-3            |
| 対 策 内 容  | 横断歩道<br>見守り活動<br>安全教育の強化 |
|  |                          |

|   |                     |
|---|---------------------|
| プログラムNo.<br>調 査 No.   | R03-2<br>尾小-2①      |
| 対 策 内 容   | グレーチング固定<br>安全教育の強化 |
|  |                     |



|   |                            |
|---|----------------------------|
| プログラムNo.<br>調 査 No.   | R03-4<br>尾小-10             |
| 対 策 内 容   | 路側帯の設置<br>見守り活動<br>安全教育の強化 |
|  |                            |

|  |                          |
|--|--------------------------|
| プログラムNo.<br>調 査 No.  | R03-5<br>尾小-15           |
| 対 策 内 容  | 路面標示<br>見守り活動<br>安全教育の強化 |
|  |                          |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| プログラムNo.<br>調 査 No.   | R04-1<br>尾小-17        |
| 対 策 内 容   | 一方通行化<br>歩道設置<br>歩道拡幅 |
|  |                       |

# 西鳥取小学校

## …… 通学路対策箇所 ……

令和5年度


|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| プログラム<br>調査 No. | R03-6<br>西小-4       |
| 対策内容            | カーブミラー設置<br>安全教育の強化 |



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| プログラム<br>調査 No. | R03-7<br>西小-7 |
| 対策内容            | スクールゾーン引き直し   |



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| プログラム<br>調査 No. | R03-8<br>西小-15 |
| 対策内容            | 路側線の引き直し       |


○ : 対策箇所

※ホームページでは、通学路を表示していません。

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| プログラム<br>調査 No. | R03-9<br>西小-16 |
| 対策内容            | 路側線の引き直し       |








|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| プログラム<br>調査 No. | R03-10<br>西小-17      |
| 対策内容            | グレーチング設置<br>路側線の引き直し |





..... 通学路対策箇所図 .....

下荘小学校

|                 |                          |   |
|-----------------|--------------------------|---|
| プログラム<br>調査 No. | R03-11<br>下小-2           | <p>強調標示<br/>見守り活動<br/>安全教育の強化</p>  |
| プログラム<br>調査 No. | R03-12<br>下小-3,4,5,6,7,8 | <p>対策内容 歩道拡幅</p>                   |
| プログラム<br>調査 No. | R03-13<br>下小-21          | <p>対策内容 歩道拡幅</p>                  |
| プログラム<br>調査 No. | R03-14<br>下小-26          | <p>対策内容 歩道拡幅</p>                 |



|                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| プログラム<br>調査 No. | R03-15<br>下小-29 | <p>横断歩道の引き直し<br/>ポール<br/>見守り活動・安全教育<br/>の強化</p>  |
|-----------------|-----------------|--|

|                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| プログラム<br>調査 No. | R03-16<br>下小-30 | <p>横断歩道の引き直し<br/>見守り活動<br/>安全教育の強化</p>  |
|-----------------|-----------------|--|




※ホームページでは、通学路を表示していません。

東鳥取小学校

…… 通学路対策箇所図 ……

令和5年度


|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| プログラム<br>調査 No. | R03-17<br>東小-1     |
| 対策内容            | 路側線の引き直し<br>路側帯の着色 |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| プログラム<br>調査 No. | R03-18<br>東小-5            |
| 対策内容            | 蓋は設置<br>路側帯の着色<br>安全教育の強化 |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| プログラム<br>調査 No. | R03-19<br>東小-18 |
| 対策内容            | ガードパイプの設置       |



○ : 対策箇所


……通学路対策箇所……

舞小学校


|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| プログラム<br>調査 No. | R03-21<br>舞小-1             |
| 対策内容            | 横断歩道設置<br>見守り活動<br>安全教育の強化 |



|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| プログラム<br>調査 No. | R03-20<br>舞小-1    |
| 対策内容            | 横断歩道設置<br>安全教育の強化 |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| プログラム<br>調査 No. | R03-22<br>舞小-3 |
| 対策内容            | 道路標示の引き直し      |



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| プログラム<br>調査 No. | R03-23<br>舞小-4 |
| 対策内容            | 道路標示の引き直し      |

